



GAZMER Doğal Gaz ve Enerji, Eğitim, Belgelendirme, Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.
" GAZMER, GAZBİR iktisadi işletmesidir. "

:: Elektronik Bülten - 03.08.2011 ::

Dağıtım Şirketleri İç Tesisat Sorumluları ve Esnek Bağlantı Üreticilerinin dikkatine.....

1- GAZBİR İç Tesisat Komisyonu adına, TSE' ne yapılan müracaatla; TS 10878 standardı yerine ikame edilen TS EN 15266' nın mevcut kullanım şartlarını sağlamadığı ve iptal edilen bu standardın tekrar yürürlüğe konulması talep edilmişti. TSE ile yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanmış ve konunun ilgili komisyon tarafından çözümlenmesine ilişkin çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Bu zaman içerisinde bazı üretici firmalarımızın ürün vize süreleri geçmiş olup, mağduriyet yaşamaları söz konusu olmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak;

TSE' de bugün yapılan komisyon toplantısı sonunda; **TS 10878 için vize yapma işlemleri TSE tarafından, 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.** Karar TSE' nin ilgili bölgelerine bugün itibarı ile bildirilecektir. Standarda ilişkin çalışmaların ise TSE' nin ilgili kurullarında çalışılmaya devam edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

2- Üreticilerimizle yapılan tüm toplantılarda, tüm uyarılarımıza rağmen; **esnek bağlantı üretimine ilişkin olarak çok sayıda standart dışı ürün arzı gözlemlenmiştir.** TSE ile kısa bir süre sonra, ürünlerin piyasa gözetimine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. İnsan sağlığı ve güvenliğini hiçe sayarak bu tür güvensiz ürünleri kontrol mekanizmalarını aşarak kullanırmaya çalışan kişi veya kuruluşlar hakkında; ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.

İç tesisat sorumlularımızın, kontrol mekanizmasındaki teknik personel ile sertifikalı firma yetkililerini; özellikle TS 14800 kapsamında piyasada kullanılmaya çalışılan, **bozuk, uçları demir, markasız, geniş hasır aralıklı, esneklik kabiliyeti az veya kırılğan , uygun olmayan kaplama vb. malzemelerin kullanılmaması** hususunda uyarımları, ilgili malzeme üzerinde marka ve işaretlemelere dikkat edilmesi ve sertifika takip sisteminde yer aldığı kontrol edilmesi hususunda bilgilendirilmeleri sorunu büyük ölçüde çözecektir. Diğer taraftan uygun olmayan kullanım tespitlerinin tarafımıza iletilmesi durumunda; Bakanlık ve TSE nezdinde takip başlatılacaktır.

Saygılarımızla,

GAZBİR İç Tesisat Komisyonu